








 RD11431-02	 RD11431-02
 RD11432-02	 RD11432-02
 RD1119-02	VEX170
(GB) Total weight of the unit (DK) Total vægt (DE) Gesamtgewicht des Gerätes (NO) Aggregatets totalvekt (SE) Aggregatets totalvikt (NL) Totaal gewicht van het apparaat (FI) Koneen kokonaispaino	626 kg

- (GB) **Do not push the unit across the foundation - It may cause damage to the base feet!**
- (DK) **Skub ikke aggregatet hen over underlaget - sokkelfødderne kan blive beskadiget!**
- (DE) **Das Gerät bitte nicht über die Bettung schieben - die Sockelfüße könnten dadurch beschädigt werden!**
- (NO) **Skyv ikke aggregatet over underlaget - maskin føttene kan bli skadet.**
- (SE) **Skjut inte aggregatet över underlaget utan att lyfta det först - sockelfötterna kan skadas.**
- (NL) **De unit niet over de vloer schuiven - Het kan beschadiging van de stelvoeten veroorzaken!**
- (FI) **Älä työnnä konetta alustalla – koneen jalusta voi vahingoittua!**

		
		
		
	VEX260	VEX270
GB DK DE NO SE NL FI Total weight of the unit Total vægt Gesamtgewicht des Gerätes Aggregatets totalvekt Aggregatets totalvikt Totaal gewicht van het apparaat Koneen kokonaispaino	525 kg	722 kg

- (GB) Do not push the unit across the foundation - It may cause damage to the base feet!
 (DK) Skub ikke aggregatet hen over underlaget - sokkelfødderne kan blive beskadiget!
 (DE) Das Gerät bitte nicht über die Bettung schieben - die Sockelfüße könnten dadurch beschädigt werden!
 (NO) Skyv ikke aggregatet over underlaget - maskin føttene kan bli skadet.
 (SE) Skjut inte aggregatet över underlaget utan att lyfta det först - sockelfötterna kan skadas.
 (NL) De unit niet over de vloer schuiven - Het kan beschadiging van de stelvoeten veroorzaken!
 (FI) Älä työnnä konetta alustalla – koneen jalusta voi vahingoittua!