

## V100CFCONTUBE

Kondens afløb til VEX100CF



### Afledt reference

Der kan opstå kondens i VEX'ens afkast-område når luftfugtigheden i fraluften er høj, og når luften samtidig har høj hastighed igennem varmeveksleren.

I sådanne tilfælde anbefales det at VEX-aggregatet leveres med et Contube Kit, der vil lede dette kondensvand til VEX'ens bundbakke.

For VEX100CF Vertikal kan vi desuden anbefale at der monteres et varmekabel SIPHONHE02 rundt om slangen fra ovennævnte afløb for at undgå frost, når kondensvandet passerer de kolde områder i VEX'en.

### Installation